

ACUARIO NACIONAL

ORDEN DE SERVICIOS

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: ACUARIONACIONAL-2020-00016

Descripción: REPARACIÓN MOTOR DE BOMBA DE EJE HUECO NO. 2 DE 60 HP, PARA EL SUMINISTRO DE AGUA MARINA EN EL ACUARIO NACIONAL.

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: Grupo de Mantenimiento y Servicios, GRUMASERVI, SRL

RNC: 130942112

Nombre Comercial: Grupo de Mantenimiento y Servicios, GRUMASERVI, SRL

Domicilio Comercial: Primera, Urb Nuevo Sol Naciente, 11500 -, REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-598-3307

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Forma de pago: Transferencia

Plazo de pago con recepción conforme: 30 días

Monto Total: 218,300.00

Moneda: DOP

Acuario Nacional
PAGADO
Cheque No. 339
07/07/2020

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
------	--------	-------------	----------	--------	------------------------	----------------------------------	----------------	-------------------------	--------------------------------------	--------------------------

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Juan Carlos Calderón

Nombre y Apellido

Santo Domingo, R.D.

Firma

E. Paulino

Nombre y Apellido

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	4015172 8	Reparación Motor Bomba No 2 60 HP Comentarios del comprador: REPARACIÓN, DESMONTURA E INSTALACIÓN MOTOR DE EJE HUECO BOMBA NO.2 DE 60 HP, PARA EL SUMINISTRO DE AGUA VER ESPECIFICACIÓN ANEXA.	1.00	UD	185,000.00	185,000.00		33,300.00	0.00	218,300.00

Subtotal RD\$	185,000.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	33,300.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	218,300.00

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Reparación Motor Bomba No 2 60 HP	Av. España #75, Sans Souci DO	0.00	29/6/2020 12:00:00 p.m.
1	Reparación Motor Bomba No 2 60 HP	Av. España #75, Sans Souci DO	0.00	1/7/2020 12:00:00 p.m.

ACUARIONACIONAL
PAGADO
Cheque No. 339
07/07/2020

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Juan Carlos Calderón
Firma
Juan Carlos Calderón
Nombre y Apellido
Santo Domingo, R.D.

[Firma]
Firma
Alfonso E. Pantoja
Nombre y Apellido